


胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況
No.6 平成30年9月～平成30年10月
胆江地区衛生センター

■ごみ焼却施設北側では蒸気復水器ヤード、余熱利用設備棟の鉄骨立て方が進んでいます



■ごみ焼却施設内では各機器の設置が次々と完了しています

