

別表 1

物件番号	登録番号	メーカー 車名	車台番号	型式	種別・用途	初年度登録	車検 期日	総排気量 (L)	総重量 (kg)	総走行距離数 (km)	車両の状態	所在場所	予約先	備考
1	岩手88す9281	いすゞ エルフ	NEP72L7400043	KC-NPS72LN	普通・特種	H9.8	R3.7.18	4.98	7,975	39,639	長期使用に伴う傷等あり。シートにへたり、傷あり。	奥州金ケ崎 消防本部	奥州金ケ崎 消防本部 24-7211	MT 4WD
2	岩手88す7684	トヨタ セブターワゴン	SXV15-7028535	E-SXV15W	普通・特種	H8.6	無し	2.16	1,755	162,842	長期使用に伴う傷等あり。左後輪ブレーキ故障（部品生産終了により修理不可）。			AT 4WD
3	岩手800さ5252	ニッサン エルグランド	FLWGE5000213	GE-FLWG50	普通・特種	H13.6	R3.6.30	3.27	3,295	不明※	長期使用に伴う傷、錆等あり。運転席ドア異音あり。 ※メーター交換歴あり。現メーター29,409km+交換前メーター92,500km以上=121,909km以上。			AT 4WD
4	岩手40や7060	スバル サンバー	KV4-033304	V-KV4	軽自動車 貨物	H3	R3.4.27	0.65	1,310	48,655	走行可能（車検有効期間 令和3年4月27日）。 長期使用に伴う傷等あり、シートにへたり・傷あり。	胆江地区広域交 流センター	施設管理課 管理係 0197-24-5821	MT・パートタイム4WD (後輪駆動) 免許区分：普通

物件番号	登録番号	メーカー 車名	製造番号	型式	種別・用途	取得 年度	車検 期日	総行程容量 (L)	運転質量 (kg)	アワーメーター (h)	車両の状態	所在場所	予約先	備考
5	-	日本キャタピラー	ECT00272	307D	バックホウ 一般廃棄物最終処 分場整地用	H23.2	-	2.83	1,310	5,534.3	・足回り各部及びトラックフレーム腐食摩耗(交換及び修理 不能) ・エンジンヘッドカバーオイル漏れ、ブローバイホース劣化 オイル漏れ	胆江地区最終処 分場	施設管理課 管理係 0197-24-5821	排土板付き 法面バケット装 着