

胆江地区衛生センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況 No.2 平成30年1月～平成30年2月 胆江地区衛生センター

本格工事に向けて、焼却施設内部の間仕切り養生等を実施しています。

◆2号炉内間仕切り養生設置状況



◆仮設工事状況



左の写真はエアシャワー室です。

【エアシャワー室とは…】

作業者や搬入物に付着した汚染物を作業現場から外部に持ち出すことを防止する装置です。高速ジェットエアを、人や搬入物に直接当てて、付着したほこりを払い落とします。

◆焼却施設上部開口養生作業



左の写真は焼却施設の天井部分を開口する前の準備作業の様子です。

【なぜ天井を開口するの…？】

撤去した旧機器の搬出と、更新用の新設機器の搬入のために天井を開口します。